


THULICA AB



Referensobjekt NATURLIGA GEOTEXTILIER

REFOBJ02

Objekt Klitte Mölle; Danmarks västkust	Byggherre Thy Skovdistrikt, Sjöholtvej 6, 7700 Thisted, Danmark
	Kontaktman Skovrider Peder Skarregaard
Projektör	Entreprenör
Kontaktman	Kontaktman
Leveransperiod	mars 1993
Produkter Kokos geotextil KK-6 1 x 50 m	Kvantiteter 6 rlr = 300 m ² /600 lpm
Projektbeskrivning - Problem - Problemlösning Stabilisering av sanddyner på Danmarks västkust. Problem: Vinderosion. Tidigare försök med nedgrävt ris har inte varit framgångsrika. Lösning: Det kommer att sättas upp vertikalt i sektioner av H2M6 växelvis framför/bakom varannat. Detta med hänsyn taget till badgäster. Mattan som då står lodrätt, grävs ner ca 10 cm och hålls uppe med käppar på 2 meters avstånd. På detta sätt spjälkas vinden sönder och resultatet blir att sanden stannar någon meter bakom hindret.	

För ytterligare information, vänligen kontakta oss per brev, telefon eller telefax

Adress/Address	Telefon/Phone	Telefax	Internet	Bankgiro	Postgiro
Box 81 Sagbäcksvägen 17 S-437 21 Lindome Sweden	Nat. 031-994199 Int. +46 31 994199	Nat. 031-992499 Int. +46 31 992499	www.thulica.com E-mail info@thulica.se	5741-3528	79 43 51 - 7